

**INFORMATION**

**Pôle Services Urbains**

**Quartier :** La Neuville - Trois Fontaines

**Secteur :** rue Léopold Charpentier

**Objet :** réparation de chaussée


**Informations de la Direction de la Voirie, Circulation et Eclairage :**

La rue Léopold Charpentier est en double sens de circulation.

La chaussée de la section en impasse présentait des dégradations.

**Un entretien curatif a donc été effectué au cours du second trimestre 2023.**

**Plan du secteur**



## Photos

rue Léopold Charpentier (section en impasse)  
réfection de chaussée



Pour la Présidente,